

# Aluminum Brazing Flux



## วิธีใช้

- ทำความสะอาดชิ้นงาน
- ควรเผาหลอดให้ร้อนก่อนแล้วใช้จุ่มลงในผงประสานอลูมิเนียม
- เอาผงส่วนเกินออกด้วยน้ำร้อน

## ข้อแนะนำ

- แนะนำให้เก็บในที่แห้ง อุณหภูมิตำมีอากาศถ่ายเท
- หลีกเลี่ยงการโดนผิวหนัง หรือเสื้อผ้า
- สถานที่ที่ทำงานควรมีอากาศถ่ายเทเพียงพอ
- ปิดฝาให้สนิทเมื่อไม่ใช้งาน