

# เกลียวตรง ไม่มีขา



รายการ	รายละเอียด
1 โฟลว์มิเตอร์	แบบเกลียวตรง ไม่มีขา Inlet: NPT1/4"x18 (RH) Outlet: 9/16"-18UNF (RH)
2 หลอดโฟลว์มิเตอร์	แบบเกลียวตรง ไม่มีขา ขนาดเกลียว M25x1.5
3 Nipple	NPT1/8"  M14x1.5 *ใช้เทปพันเกลียวพันเฉพาะด้านนี้
4 ข้อต่อหางปลา	9/16"-18UNF  1/4"
5 Neg Brusher	M14x1.5  NPT1/4"x18

\*\* สำหรับ : เกจ Argon / CO2 / CO2 Heater